

# 小中学校校舎及び体育館の耐震診断実施状況について

平成23年2月1日現在

学校名	建物区分	階数	建築年	構造	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震診断結果に よる数値(Is値)	耐震診断結果に よる数値 (q値(CT×SD値))	補強実施状況
東小学校	校舎	3	昭和47年	RC	961	旧	0.57	(0.58)	改修済み
	校舎	3	昭和51年	RC	472	旧	0.57	(0.58)	改修済み
	校舎	4	昭和53年	RC	1079	旧	0.42	(0.43)	改修済み
	校舎	3	昭和58年	RC	1988	新	—	—	—
	体育館	2	平成元年	S	971	新	—	—	—
西小学校	校舎	3	昭和45年	RC	883	旧	0.45	(0.41)	改修済み
	校舎	3	昭和50年	RC	497	旧	0.45	(0.41)	改修済み
	校舎	2	昭和63年	RC	620	新	—	—	—
	校舎	4	昭和56年	RC	1829	旧	0.70	(0.37)	補強必要なし
	校舎	4	昭和63年	RC	2212	新	—	—	—
	体育館	2	平成9年	S	1215	(	—	—	—
南小学校	校舎	3	昭和52年	RC	1178	旧	0.5	(0.50)	改修済み
	校舎	3	昭和58年	RC	560	新	—	—	—
	校舎	3	平成3年	RC	1474	新	—	—	—
	校舎	3	昭和57年	RC	1593	旧	0.74	(0.75)	補強必要なし
	校舎	3	平成3年	RC	199	新	—	—	—
	体育館	2	平成12年	S	1215	新	—	—	—
北小学校	体育館	2	昭和47年	S	678	旧	0.09	0.21	改修済み
	校舎	4	昭和55年	RC	1929	旧	0.63	(0.30)	改修済み
	校舎	3	昭和62年	RC	1665	新	—	—	—
神守小学校	校舎	3	昭和44年	RC	846	旧	0.54	(0.53)	改修済み
	校舎	3	昭和48年	RC	1118	旧	0.54	(0.53)	改修済み
	校舎	3	昭和51年	RC	632	旧	0.54	(0.53)	改修済み
	体育館	1	昭和57年	RC	727	新	—	—	—
	校舎	4	昭和55年	RC	2629	旧	0.64	(0.35)	改修済み
蛭間小学校	体育館	1	昭和54年	S	725	旧	0.29	0.83	改修済み
	校舎	3	昭和43年	RC	811	旧	0.58	(0.50)	改修済み
	校舎	3	昭和48年	RC	727	旧	0.58	(0.50)	改修済み
	校舎	3	昭和51年	RC	346	旧	0.58	(0.50)	改修済み
	校舎	4	昭和56年	RC	2273	旧	0.57	(0.31)	改修済み
	校舎	3	昭和53年	RC	2348	旧	0.49	(0.62)	改修済み
高台寺小学校	校舎	3	昭和56年	RC	498	旧	0.35	(0.448)	改修済み
	校舎	3	平成13年	RC	306	新	—	—	—
	体育館	1	昭和59年	RC	736	新	—	—	—
神島田小学校	校舎	3	昭和46年	RC	999	旧	0.37	(0.38)	改修済み
	校舎	3	昭和50年	RC	518	旧	0.37	(0.38)	改修済み
	校舎	3	平成2年	RC	259	新	—	—	—
	校舎	3	昭和54年	RC	1152	旧	0.65	(0.84)	改修済み
	校舎	3	平成2年	RC	1647	新	—	—	—
	体育館	2	平成5年	S	1022	新	—	—	—
天王中学校	校舎	3	昭和42年	RC	1064	旧	0.34	(0.34)	改修済み
	校舎	3	昭和49年	RC	1839	旧	0.44	(0.45)	改修済み
	校舎	4	昭和54年	RC	1536	旧	0.74	(0.60)	補強必要なし
	校舎	2	昭和58年	RC	1884	新	—	—	—
	体育館	2	平成7年	S	1375	新	—	—	—
藤浪中学校	校舎	3	昭和51年	RC	1201	旧	0.45	(0.46)	改修済み
	校舎	3	昭和59年	RC	1273	新	—	—	—
	校舎	3	昭和55年	RC	1508	旧	0.63	(0.32)	改修済み
	校舎	3	昭和57年	RC	766	新	—	—	—
	柔剣道場	2	昭和59年	S	750	新	—	—	—
	校舎	2	平成4年	RC	1933	新	—	—	—
	体育館	2	平成6年	S	1376	新	—	—	—
神守中学校	体育館	1	昭和37年	S	416	旧	0.11	0.31	解体済み
	校舎	3	昭和46年	RC	997	旧	0.41	(0.42)	改修済み
	校舎	3	昭和49年	RC	656	旧	0.41	(0.42)	改修済み
	校舎	3	昭和55年	RC	1994	旧	0.70	(0.34)	補強必要なし
	校舎	3	昭和60年	RC	1341	新	—	—	—
	体育館	2	昭和57年	S	1237	新	—	—	—
	校舎	3	昭和60年	RC	2194	新	—	—	—
暁中学校	校舎	3	昭和62年	RC	2974	新	—	—	—
	校舎	3	昭和62年	RC	3107	新	—	—	—
	体育館	2	昭和62年	S	1416	新	—	—	—



# 小中学校校舎及び体育館の耐震診断実施状況について

平成23年2月1日現在

用語の説明	構造	RC	鉄筋コンクリート造のもの
		S	鉄骨造のもの
	耐震基準	旧	昭和56年以前に建築した校舎等で旧耐震基準による建物
		新	昭和57年以降に建築した校舎等で新耐震基準による建物
	Is値		なお、昭和57年建築であっても設計書類等で確認できない建物については、耐震診断を実施しています。 Is値とは、構造耐震指標のことで、建物の耐震性能を表す指標。 耐震診断の結果はIs値という値で示され、耐震診断で判断の基準となる値です。
		Is値の目安	
		0.3未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
		0.3以上0.6未満	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
		0.6以上	地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
			学校は、Is値0.7未満の建物について、0.7を超えるように補強を行っています。
	q値		q値とは、保有水平耐力に係る指標で、1.0以上あれば倒壊や崩壊の危険性が低く、1.0未満であれば危険性があるとされています
	CT×SD値		CT×SD値とは、建物にある程度の強度を確保する目的の建物の形状や累積強度の指標に関する判定基準